

50 Jahre Messtechnik
20 Jahre Feuchtemessung mit dem AQUATRAC

Das Messgerät zur Restfeuchtebestimmung macht
einen weiteren Entwicklungssprung in die nunmehr 3. Edition:

AQUATRAC-3E

Das Absolutmessgerät für höchste Ansprüche bei der Spurenfeuchtemessung

Touchscreen

Step by Step Anleitung möglich

Kein PC für den Betrieb erforderlich

Interner Speicher für bis zu **500 Messungen**

USB-Schnittstelle für USB-Datenträger und Direktdruck

Umfangreiche **Produktdatenbank** mit erforderlichen Messparametern,
individuell konfigurierbar

Typische Einsatzgebiete:

- Wareneingangskontrolle
 - Überwachung der Granulattrocknung
- Optimierung der Trocknung
- Messung an der Maschine
 - Messung am Fertigteil
 - Labormessung

Einfache Handhabung

mit nur noch einem Messbecher

Hohe, **repräsentative Probemengen**

Keine Messbereichsüberschreitung

Anzeige in % H₂O oder ppm



Die mehrsprachige Menüführung macht den Einsatz des neuen AQUATRAC-3E flexibel und international möglich und entspricht damit unserer Maxime

einfach...besser!

**brabender
Messtechnik**